





CABLES : EN 3375-003 , MIL C 17/176.00002




SOCKET BODY CONTACT WITH PIN INTERMEDIATE CONTACT SUBASSEMBLY




SOCKET CENTER CONTACT ASSEMBLY

INTERMEDIATE CONTACT CRIMP POT




REAR INSULATOR

FERRULE



SEALING BOOT

SEE WIRING INSTRUCTIONS RP3364

A	Cable NFL 52161-1 - φ EN 3375-003	7.1.91	AB
IND	MODIFICATIONS	DATE	VISA
Création	Date 8.12.88	Ces renseignements vous sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles.	
Mise à jour	Date 7.1.91	 RADIALL [®] 101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest 93116 ROSNY/S/B015 Cedex (France) Tel. : (1) 48 54 80 40 Fax : (1) 48 54 63 63 Telex: Radia A 220673 F	


2133-8804




TITRE : CONTACT TRIAXIAL FEMELLE TAILLE 8 VERSION ETANCHE

SERIE : MPX

CABLES BIFILAIRES SIMPLE TRESSE : MIL C 17/176.00002 ; EN 3375-003




SOUS ENSEMBLE CONTACT EXTERIEUR FEMELLE
CONTACT INTERMEDIAIRE MALE




CONTACT CENTRAL FEMELLE EQUIPE

FUT A SERTIR



ISOLANT ARRIERE

FERRULE



MANCHON D'ETANCHEITE

CABLAGE VOIR SPECIFICATION RP3364

B	Cable NFL 52161-1 → EN 3375-003	1.7.91	AB
A	ajouter cotation du fut à sertir		
IND	MODIFICATIONS	DATE	VISA

Création Date 8.12.88

Mise à jour Date 1.7.91

Ces renseignements vous sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles.



101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest
93116 ROSNY/S/BOIS Cedex (France)
Tel. : (1) 48 54 80 40
Fax : (1) 48 54 63 63
Telex: Radio A 220673 F